日付：R8. 05/26

車両チェックシート

管理番号：0538112

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年10月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-560009

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
30,134km	130PS／96KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：4,340　mm　幅：2,070　mm 高：380　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。
エンジンキー1本（スペアー無し）、キーレスリモコン1個、燃料タンクキー１本。
記録簿　有（H29/12～R7/7）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	51EH 2325R 「0513」	平成29年
【備考】右アオリゆがみ。セイコーラック欠品。床マルカンフック2対。床板ゆがみ有。前立て内張ビス外れ、欠品。			
垂直ゲート	極東開発工業	V601B-1MKT2 「17T08800ZY」	平成29年
【備考】ＰＧ寸法：全長855mm、全幅2050mm、有効長740mm、有効幅1915mm。最大荷重600ｋｇ。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ