日付 : R8. 05/26

車両チェックシート

管理番号 : 0538113

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	令和1年10月	CBF-QR20	平ボディ	SQ2F24-051411

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
151,786km	130PS／96KW	M/T　５速	バキューム	長：3,090 mm　幅：1,610 mm 高：370 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	〇	ダイナモ異音
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 65L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。サンバイザーガタ有。
エンジンキー2本(キーレス付1本)。
記録簿　有（R3/10～R6/10）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	6	
	—	—	
6	—	—	6
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
195/75R15	—	—	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材 : スチール　備考 : ﾌﾛﾝﾄｻｲｽﾞ 175/80R15。前後ｻｲｽﾞ違い。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)

【備考】床板腐食、穴あき有。右アオリ内張り穴あき有。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ