日付 : R8. 05/28

車両チェックシート

管理番号 : 0538115

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年03月	TKG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0009844

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
175,175km	136PS／100KW	M/T　５速	バキューム	長：3,090 mm　幅：1,610 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー ルームミラータイプド ラレコ兼用
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー2本（メイン×1）。
記録簿　有（H27/9～R7/3）

タイヤ残量

単位 : mm

	8	8		
	—	—		
7	7	7	7	
—	—	—	—	
スペア	2	—		

タイヤサイズ

	185/85R16	185/85R16	
	—	—	
185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16
—	—	—	—
スペア		185/85R16	—

素材 : スチール　備考 : ノーマルタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			

【備考】左右アオリパイプステーキ付（高さ200mm)。ガスボンベラック付。床前方サビ、腐食穴あき。前立てサビ、腐食穴あき。

垂直ゲート	極東開発工業	V602B-1MKT2 「15T030031N」	平成27年

【備考】PG寸法：全長850mm、全幅1570mm、有効長740mm、有効幅1440mm。最大荷重600kg。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ