日付 : R8. 05/27

車両チェックシート

管理番号 : 0538124

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年12月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-547176

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
229,896km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,650　mm 幅：2,410　mm 高：2,650　mm 門高：2,560mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル 純正品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有
オートクルーズ付き。アイドリングストップ付き。フロント左コーナーパネル割れ・外れ（ドアと干渉する）。
左ヘッドライト枠割れ・外れ。フロントバンパー曲がり。フロントバンパー下スカート欠品。左フォグランプ割れ。
スマートキー2本、ボディーキー2本（固着使用不可）。

記録簿　有（R6/12～R7/9）

タイヤ残量

単位 : mm

	8	6	
	11	0	
9	9	10	8
3	0	0	0
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : アルミ　備考 : スペアパンク。3軸のみ4本スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9A7114」	令和5年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。引出しフック9対。床削れ・汚れ有。左アオリ内側穴あきあり。
観音扉ヒンジプロテクター左右割れ・欠け有り。右サイドバンパー曲がり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ