日付：R8. 05/27

車両チェックシート

管理番号：0538127

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年02月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7086498

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
75,873km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,410 mm　幅：1,990 mm 高：1,940 mm　門高：1,930 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない コンプレッサー不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ I 型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。インパネポケット欠品。フロントバンパーキズ・割れ。 エンジンキー2本(メイン×1、内キーレス付1本)。ボディキー6本。
記録簿	有（R6/2～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

4	3		
—	—		
2	2	2	2
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール　備考：スペアー以外スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	GLE4 「E1EH394」	令和1年

【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左片開き式サイド扉。間仕切り付。

直結	デンソー	FD45LN	令和1年

【備考】外気温+18℃　-32℃設定　+16℃　→　-14℃　確認（1h)。稼働時間1363h。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ