日付：R8. 05/27

車両チェックシート

管理番号：0538128

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年02月	TKG-FRR90T2	ドライバン	FRR90-7105248
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,222km	210PS／154KW	M/T　6速	エアー	長：6,300 mm　幅：2,350 mm 高：2,300 mm　門高：2,240 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルレベルスイッチ参み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	右前ヒビ。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有。インパネポケット欠品。キャブ看板消し塗装有り。
エンジンキー1本(メイン、キーレス付)。ボディキー1本。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12		
	—	—		
12	12	12	12	
—	—	—	—	
スペア	7	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLB 「T5DE951」	平成29年

【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。庫内灯2ヶ。ベンチレーター4ヶ。ボデー看板跡有り。

跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D9289」	平成29年

【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2400mm、有効長1300mm、有効幅2275mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ