日付 : R8. 05/29

車両チェックシート

管理番号 : 0538130

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年03月	2RG-NMR88N	冷凍バン	NMR88-7006275

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(セミロング)
79,458km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：3,700　mm　幅：1,650　mm 高：1,760　mm　門高：1,550 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 83L×1

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。看板消し塗装有り。 エンジンキー2本(メイン×1、内キーレス付１本)。ボディーキー2本。
記録簿	有（R5/2～R7/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	8	7	
	—	—	
8	8	8	7
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—

素材 : スチール　備考 : スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F210289」	令和3年02月

【備考】左サイド扉スライド式。90度ストッパー。間仕切り扉付。水抜き穴前後2対。庫内灯3ヶ。
断熱材サイド・リヤ共に75mm。キャブ・ボデー看板消し塗装有り。

直結/スタンバイ/２エバ	東プレ	XV24LSD-U 「F210289」	令和3年02月

【備考】外気温25℃　-30℃設定　+25.0℃→-12.0℃　1h確認。
稼働時間3330h（スタンバイ277h）。2エバ。リヤエバ内寸高さ1580mm。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ