日付：R8. 05/29

車両チェックシート

管理番号：0538133

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年04月	TPG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7053033

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
103,309km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：3,050 mm　幅：1,600 mm 高：320 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	〇	スチール 75L　凹み

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ天井 傷･凹み　キャブ内 傷･汚れ エンジンキー2本（キーレスリモコン付メインキー1本、キーレスリモコン無しメインキー1本）
記録簿	有（H30/4～R2/3、R4/4、R5/3、R7/4）

タイヤ残量

単位：mm

	3	3	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：ミックスタイヤ（スペアはノーマルタイヤ）　ホイール付スタッドレ
スタイヤ6本積込みあり※残量5～6㎜

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S70114636」	平成28年

【備考】角底3方開　手動コボレーン（高さ430㎜）

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ