日付：R8. 05/29

車両チェックシート

管理番号：0538135

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7079460

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
138,279km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：4,500　mm　幅：2,080　mm 高：2,340　mm　門高：2,270 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　※R7.9月　137679km時、T/M Assy・トルクコンバーター・シフトユニット交換済(記録簿有)。
キャブ内キス・汚れ有。
エンジンキー2本(メイン×1、内キーレス付1本)。ボディーキー4本。

記録簿　有（R4/10、R6/2～R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	11	10	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「896G9772」	平成30年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー、左スライド式サイド扉。前後ベンチレーター1対。床板削れ。内張り穴あき有。左コルゲートパネル凹み・キズ有。

格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90503828」	平成30年

【備考】PG寸法：全長1165mm。全幅2080mm。有効長960mm。有効幅2010mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ