日付：R07. 06/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0637053

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年6月	2RG-XZC605M	ドライバン	XZC605-0034884

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
111,674km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：3,200 mm 幅：1,770 mm 高：2,180 mm 門高：2,100 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インテークホース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	残量少ない 残量少ない為要交換
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 タバコ穴 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付き。キャブルーフ凹み。
運転席左右エアコン吹出口割れ。
エンジンキー３本。ボデーキー２本。

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

5	5		
—	—		
2	3	2	1
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V023J88-09」	令和 4年

【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉(スライド式)。90度ストッパー。庫内灯2ケ。左サイドバンパー曲がり。
ボデー右側面後部補修跡。フロントキャスティング左右補修跡。庫内キズ凹み有。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ