日付：R07. 06/24

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0637097

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7004941-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
561,180km	380PS/279KW	A/T　スムーサー　１２速	エアー	長：9,680　mm 幅：2,390　mm 高：2,650　mm 門高：2,570 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有り、
アイドリングストップ付
インパネポケット欠品
フロント左アブソーバーにじみ
フロントバンパー左右コーナーカバー割れ
エンジンキー２本内キーレス付１本
アドブルータンクキー２本、ボディキー２本

記録簿　有（R4/7～R6/7）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	3	0	
	0	1	
0	1	2	2
1	0	0	0
スペア		—	—

◤ タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—

素材：スチール　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KF218」	令和 1年

【備考】鳥居型引出しフック１２対、ラッシングレール２段、庫内灯８ケ、９０度ストッパー、煽り内キズ削れ、右オーバーリングバンパー曲がり、キズ、コーナーカバー欠品

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ