日付：R07. 07/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0637141

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-102527-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
715,839km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,310 mm 幅：2,280 mm 高：2,288 mm 門高：2,110 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 、 擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	メッキカバー、ミラー ヒーター付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 にじみ
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	「LH140467」	平成26年7月
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。ラッシングバー2本。庫内灯2列。水抜き穴前後2対。 結露防止シート。左サイド片開き式ドア2箇所。リヤ分割観音扉。上物年式違い。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNA 「497200180BL」	平成26年8月
【備考】-35℃設定　+23℃　→　-7.6℃確認（1ｈで）。稼働時間10750ｈ。2エバ			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









特記事項　上物載せ替え車両
キャブ内キズ・汚れ
エンジンキー1本、リモコンキー1本、ドアキー1本

記録簿　有（R1/8~R3/8、R5/2、R6/6、R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
8	7	6	8
9	9	11	10
スペア		10	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ