日付：R8. 06/02

車両チェックシート

管理番号：0638004

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年10月	2KG-FK72FY	アルミウィング	FK72FY-605179

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
325,629km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：7,310 mm　幅：2,410 mm 高：2,310 mm　門高：2,210 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	キャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。オートクルーズ付き。インパネポケット欠品。キャブ看板消し塗装あり。バックランプ1ヶ欠品。キャブ内カーテンレール外れ（グロメット類欠品）。 エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、燃料タンクキー1本、AdBlueタンクキー2本、ボディーキー1本、ドアキー1本。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

9	9		
—	—		
7	7	8	8
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：リヤ４本再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「099C7623」	令和2年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック7対、庫内灯3ヶ。前立て凹み。床削れ、汚れ有。ボデー看板消し塗装あり。			
格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S10800481」	令和2年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2310mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン付き。シリンダーオイル漏れ。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ