日付：R8. 06/04

車両チェックシート

管理番号：0638009

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年03月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-522620

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,017,091km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,630　mm 幅：2,410　mm 高：2,640　mm 門高：2,550mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	〇	ラジエーアッパーホース付け根、ヒビ。
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ ハンドルカバー及びクランプ跡
燃料タンク	◎	ステール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー2本。コンソール欠品穴。室内汚れ。室内灯不灯。左前車高灯不灯。サイドマーカー欠損箇所有り。ボディ側面赤色灯火有り。4軸目右ショックにじみ。突入防止装置左右プロテクター欠損。エアサス系統エア漏れ。
記録簿	有（R3/6～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	7	10	
	8	8	
6	8	8	6
6	6	3	4
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：1.2.3軸目スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パブコ	「129A9006」	令和3年

【備考】アルミウイング改造。断熱無し。ラッシングレール2段。前側エアリブ。LED庫内灯2列。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ有り。内張り破れ有り。右側ステンレス工具箱。

直結	菱重	TDJS70A-L2 「146200087BL」	令和3年

【備考】-30℃設定。1時間運転27.5℃→24.3℃確認(外気温25度)。積算運転時間:5193時間。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ