日付 : R8. 06/03

車両チェックシート

管理番号 : 0638010

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年09月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-520186

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
730,910km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,650　mm 幅：2,410　mm 高：2,580　mm 門高：2,480mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	〇	スチール 300L 300L タンク凹み、ブラケット曲がり。

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	前デフ後ろシール付近にじみ。
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。右バックランプ不灯(LED)。 右フロントコーナーパネル割れ・外れ。導風板塗装はがれ有り。 スマートキー2個、ボディーキー1本、AdBlueタンクキー2本。
記録簿	有（R3/8、R5/9～R6/9、R8/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	10	10	
	2	0	
7	10	9	6
8	9	8	8
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—

素材 : アルミ　備考 : ノーマルタイヤ(左2軸のみスタッドレスタイヤ)。スペア欠品。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「039A5904」	

【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。センターローラー付。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。
左サイドバンパー割れ。左右観音扉ヒンジプロテクター下側欠品。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ