日付 : R8. 06/04

車両チェックシート

管理番号 : 0638012

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	令和1年02月	TKG-XZC600	ドライバン	XZC600-0012809

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
251,001km	116PS／85KW	A/T	バキューム	長：3,480 mm 幅：1,770 mm 高：2,210 mm 門高：2,140 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	○	アナログ 圧着リング欠品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ･汚れ。燃料タンクキャップキーロック不良。助手席グローブボックス蓋欠品。キャブルーフ凹み。 エンジンキー1本、ボデーキー1本（ゲートキーシリンダー固着使用不可）。キャブ看板消し塗装。
記録簿	有（R1/5〜R7/12）

タイヤ残量

単位 : mm

	5	5		
	—	—		
5	5	5	5	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材 : スチール　備考 : スタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	北村製作所	「T19-2217」	令和1年
【備考】ラッシングレール2段。ベンチレーター4ケ。左サイド扉スライド式（レールガタあり閉まり悪い）。庫内灯１ケ。ボデー看板跡あり。			
跳ね上げゲート	北村製作所	AL-06 「T19-2217」	
【備考】PG寸法：全長1500mm　全幅1760mm　有効長1260mm　有効幅1630mm。最大荷重650kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ