日付 : R8. 06/05

車両チェックシート

管理番号 : 0638015

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年03月	TKG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0020412

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
215,997km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：3,080 mm　幅：1,600 mm 高：990 mm　門高：800 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	スマートキー2ケ、ドアキー1本、燃料タンクキー2本、天張り汚れ、キャブルーフ傷あり、R左ショックにじみ ※R4/9走行距離:120,103km時ミッション交換・クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（H30/9～R7/8）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	4	
	—	—	
4	5	5	5
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車改造		平成30年

【備考】コーション無し、パイプステーキ、ロープフック左右5対前2ケ、作業灯1ケ、左右アオリ溶接固定、右アオリ破損、左アオリ内張損傷有り

垂直ゲート	極東開発工業	V602B-4MKT2 「18T010068N」	平成30年01月

【備考】最大昇降荷重:600kg、全長870mm、全幅1580mm、有効長740mm、左右操作スイッチ

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ