日付：R8. 06/05

車両チェックシート

管理番号：0638017

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和5年04月	2RG-NPR88AN	ドライバン	NPR88-7023261

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
67,015km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：4,690　mm　幅：2,110　mm 高：1,955　mm　門高：1,915 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準、2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れあり　エンジンキー2本（キーレスリモコン付メインキー1本）　ボディキー4本

記録簿　有（R7/4）

タイヤ残量

単位：mm

	3	4	
	—	—	
4	4	4	3
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK（D-SVCLKE2P004800） 「T2GH890」	令和5年
【備考】ラッシングレール３段　庫内灯３個			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3H 「G5GK460」	令和5年
【備考】跳ね上げ手動　庫内リモコン　全長1,585㎜（キャスターストッパー迄1,305㎜）×全幅2,100㎜　最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ