日付：R8. 06/05

車両チェックシート

管理番号：0638019

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年08月	2DG-FR1AHC	冷凍バン	FR1AH-111292

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
318,492km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,350 mm　幅：2,270 mm 高：2,300 mm　門高：2,240 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり
ヘッドライト	〇	ＬＥＤ 左右ヘッドライトリフレクターがた。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	ハンドルカバー跡。
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本(メイン2)。ドアロックリモコン1ケ。1軸目右、2.3軸目左右ショックにじみ。
記録簿	有（R7/8）

タイヤ残量

単位：mm

15		15	
—		—	
7	9	7	7
4	4	5	4
スペア	14	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：1.2軸目スタッドレス。2.3軸目再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10022-4 「B240321」	令和6年05月

【備考】左側観音扉サイドドア。結露防止シート。LED庫内灯2列。ラッシングレール２段。パレティナガイド。エアリブ。水抜き穴前後４箇所。キーストン。ジョロダーレール４列。庫内キズ汚れ。左右樹脂工具箱。断熱厚みリヤ90mmサイド75mm。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC 「483700218BL」	令和6年

【備考】-35℃設定。1時間運転25.2℃→-7.5℃確認(外気温24度)。エンジン運転時間:3639時間。モータ運転時間:241時間。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ