日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0638023

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年03月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-530778

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
451,661km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,400　mm 幅：2,330　mm 高：2,570　mm 門高：2,370mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない コンプレッサクラッチ NG。コンデンサファン OK。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター及びワイパー付き。左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー1ケ。ドアキー2本。

記録簿　有（R4/6～R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	10	8	
	14	15	
3	3	8	7
8	8	8	7
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：1軸目左段減り。2.4軸目スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3417-1 「B220006」	令和4年01月

【備考】ラッシングレール3段。LED庫内灯6ケ。サーキュレーター。ベンチレーター2対。パレティナガイド。エアリブ。水抜き穴前後4ヶ所。エアラインレール。キーストン。ジョロダーレール4列。ジョロダー本体、ハンドル2対。断熱厚みリヤ50mmサイド50mm。ウイング開閉スイッチ前後に有り。庫内キズ汚れ。左側樹脂工具箱。フェリーフック2対。

直結/スタンバイ	菱重	TDJS100DC	令和4年

【備考】コーション無し。-30℃設定。1時間運転28.7℃→9.5℃確認(外気温31度)。積載運転時間:3689時間。スタンバイコンプレッサ運転時間:116時間。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ