日付：R8. 06/06

# 車両チェックシート

管理番号：0638024

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 | 令和3年07月 | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-123386 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 321,652km | 210PS／154KW | M/T　６速 | エアー | 長：6,190 mm　幅：2,320 mm<br>高：2,060 mm　門高：2,020 mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | 〇 | ブレーキバルブ下部汚れ |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | 〇 | シフトレバー動き重い及びガタ。 |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | 〇 | 冷え弱い。コンデンサファンNG。 |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | 〇 | マススイッチ損傷 |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ◎ | アナログ |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | アルミ、ジョロダーレール、キーストン |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | へたり、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | 〇 | ＬＥＤ<br>左ヘッドライトリフレクターがた。 |
| ウィンカー | 〇 | 左後ろヒビ。 |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | 左カバー擦れ |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | 〇 | リヤエアサス、ひび<br>車内にもコントローラ有り。運転席コントローラ故障。 |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>200L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

| | |
|---|---|
| 特記事項 | エンジンキー3本(メイン2)。ボデーキー4本。Fガラス点傷多数及びリペア跡有り。サイドマーカー不灯箇所有り(器具不良)<br>R7/9走行距離:289,557km時クラッチOH(記録簿有)<br>R7/4走行距離:234923km時タービンAssy交換(記録簿無し、整備請求明細有り) |
| 記録簿 | 有（R6/7～R8/3） |

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | | |
| | — | — | | |
| 8 | 2 | 4 | 3 | |
| — | — | — | — | |
| スペア | 6 | — | | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/80R17.5 | — |

素材：スチール　備考：F左右再生タイヤ。スペアタイヤサイドウォール切れ。

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン/サイドドア付 | トランテックス | 「V081G90-06」 | 令和3年 |

【備考】左側片開き式サイドドア。ラッシングレール２段。パレティナガイド。エアリブ。ジョロダーレール４列。水抜き穴前後４ヶ所。ＬＥＤ庫内灯３個。R観音90度ストッパー。左観音ロックロッド上側ホルダー欠損。断熱厚みリヤ75mmサイド50mm。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 直結 | 菱重 | TDJS50A-L2<br>「145700362BL」 | 令和3年 |

【備考】-30℃設定。1時間運転24.8℃→2.7℃確認(外気温25度)。積算運転時間:7042時間。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 格納ゲート/ラジコン | トランテックス | TRAK10-6485D<br>「S2103000054」 | 令和3年 |

【備考】最大昇降能力１０００kg。全長１５７０㎜。全幅２４３０㎜。有効幅２４００㎜。キャスターストッパー迄１３７０mm。ラジコン。

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |









【外装】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ |
|---|---|---|---|---|---|---|

【ボデー内】

| 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|