日付：R8. 06/05

車両チェックシート

管理番号：0638025

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年02月	2RG-NPR88AN	冷凍バン	NPR88-7012154

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
198,945km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：4,370　mm　幅：1,880　mm 高：1,870　mm　門高：1,860 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板、スノコ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー5本（内キーレス付き2本）、ボデーキー1本、燃料タンクキー1本

記録簿　有（R8/5）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：スペア以外スタッドレス装着

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F194271」	令和1年05月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、可動式間仕切り板、保冷カーテン、水抜き穴 4箇所、左サイドスライドドア、断熱厚みサイド50mm・リヤ50mm、上物年式違い			
直結/スタンバイ	東プレ	XV32LSCH20-P「H194271」	令和1年05月
【備考】－30℃設定、外気温25℃時　1h（前室25.5℃・後室26.0℃→前室－2.0℃・後室0.5℃）確認、アワーメーター503h、上物年式違い			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2「19T048756N」	令和1年04月
【備考】全長1230 mm、全幅2040 mm、有効幅1920 mm、ストッパー迄980 mm、ラジコン、庫内リモコン、上物年式違い			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ