日付：R8. 06/05

車両チェックシート

管理番号：0638027

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年08月	TKG-NKR85AN	粉粒体運搬車	NKR85-7038618

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
716,851km	150PS／110KW	M/T　６速	バキューム	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	〇	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	クランクシール（フロント、リヤ）、オイルパン にじみ
水混入	◎	
水漏れ	△	ウォータポンプ にじみ
燃料漏れ	◎	
排気	〇	黒煙
マフラー	〇	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	△	有

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	冷え弱い。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ伸縮不良、曲がり。
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ リクライニングノブ欠。
ヘッドライト	〇	ハロゲン 左右レンズくすみ。
ウィンカー	〇	F左右水侵入。
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ミラーカバー傷有り

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	〇	リザーバタンク にじみ
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	〇	スチール 75L。底面凹み(漏れ無し)

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。コンソール欠品穴。室内汚れ。ルーフラック。Fガラスくすみ。サイドマーカー不灯。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	4	5	
	—	—	
0	2	4	4
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアタイヤ欠

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
飼料運搬車	自動車精工	020YM-049-2AZ 「Z 5710」	平成26年08月

【備考】最大積載量2000kg。容積 4.66㎥。比重0.43。積載物:飼料。2室。タイヤ消毒液スプレー(ポンプ不動)。作業灯2ケ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ