日付：R8. 06/10

車両チェックシート

管理番号：0638038

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年09月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-129626

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
158,240km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,340 mm　幅：2,280 mm 高：2,240 mm　門高：2,160 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。エンジンキー2本(メインキー2本)、燃料タンクキー1本、ボデーキー4本。
記録簿	有（R6/9、R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	8	9	
	—	—	
9	7	6	8
—	—	—	—
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	MA220245	令和4年

【備考】断熱リヤ、サイド共に75mm。ラッシングレール2段。左右後LED庫内灯。水抜き穴前後2対。側面左右傷、凹み。左門口凹み。

直結/スタンバイ	菱重	TDJS50A-L2	令和4年

【備考】外気温+17℃ -30℃設定　+17.1℃ → -6.6℃ 確認(1h)
稼働時間3548h。

格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D「S2206008252」	令和4年

【備考】PG寸法:全長1555mm、全幅2280mm、有効長1290mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ