日付：R8. 06/11

車両チェックシート

管理番号：0638042

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年08月	2PG-FEB80	セルフクレーン	FEB80-590618

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
81,580km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：3,740 mm　幅：1,980 mm 高：370 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ有。アイドリングストップ付。スマートキー２本　燃料タンクキー２本。

記録簿　有（R7/8）

タイヤ残量

単位：mm

	5	6		
	—	—		
5	2	5	5	
—	—	—	—	
スペア	9	—		

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パブコ		令和3年

【備考】３方開。庫内灯2ケ(右不灯)。煽り板外れ有。

クレーン４段	ユニック	URG294H	令和3年

【備考】ブーム4段。2.9t。アウトリガー標準幅。ハイジャッキ。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ