日付 : R8. 06/11

車両チェックシート

管理番号 : 0638044

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年08月	QKG-CW5XL	Fゲート/Lゲート	CW5XL-10989

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
596,357km	380PS／279KW	M/T　H/L　6速	エアー	長：4,750 mm　幅：2,060 mm 高：480 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	オイルパン凹み
水混入	◎	
水漏れ	〇	ラジエーターファン、クラック
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	〇	スピードセンサー取り付け部、にじみ
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ
ウィンカー	△	右ドアウインカー水侵入
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き。メッキカバー付き。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　エンジンキー4本(メイン1)。車高灯断線。サイドマーカー割れ箇所有り。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	4	
	—	—	
4	5	4	3
1	1	2	1
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアタイヤ欠

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF11-02SC 「A4077153Z」	平成25年07月

【備考】Lゲート。自重計。船底型。電動コボレーン。前立てシート載せ。前立て外側スコップ掛け。床面及び側面アングル溶接。右側ステンレス工具箱。荷台キズ汚れ。床面補修跡。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ