日付：R8. 06/11

車両チェックシート

管理番号：0638045

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年12月	PKG-FRR90S2	脱着式コンテナ車	FRR90-7022955

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
119,693km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	〇	穴あき有
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	左ドア水混入。ひび有
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ･汚れ。アイドリングストップ付。キャブロック固い。センターコンソールBOX蓋ロック割れ。エンジンキー1本（内キーレス付1本）。
記録簿	有（H23/12～H27/11、H29/6～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	6	9	
	—	—	
6	5	5	4
—	—	—	—
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	極東開発工業	JM04-53 「10H114003Y」	平成22年

【備考】油圧シリンダー（ツイン式）。リヤフェンダー左右曲り。リモコン付。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ