日付 : R8. 06/12

車両チェックシート

管理番号 : 0638048

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年11月	2RG-FEB50	アルミウィング	FEB50-612186

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
11,278km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：4,390 mm　幅：2,100 mm 高：2,340 mm　門高：2,250 mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	センターシート、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、ボデーキー2本
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	8	8	
	—	—	
7	8	8	7
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「25-9C5069」	令和7年
【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯2ケ。引き出しフック4対。左側工具箱。庫内キズ。			
格納ゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-6494N 「S2506001695」	令和7年06月
【備考】最大昇降質量:1000kg。全長:1170mm。全幅:2050mm。有効幅:1910mm。キャスターストッパー迄:1010mm。庫内リモコン。ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ