日付：R8. 06/11

車両チェックシート

管理番号：0638058

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年01月	2PG-FE2ABA	クレーン付平	FE2AB-104663

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
8,978km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：5,490 mm　幅：2,200 mm 高：400 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本(メイン2)。サイドマーカー不灯(アース不良)。
記録簿	有（R3/2～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	7	8	
	—	—	
6	7	6	6
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	TOYOBODY	「19A23643」	令和2年
【備考】ロープフック左右11対後ろ3ケ。セイコーラック。床フック5対。前壁アルミ縞板。前立て外側工具箱2ケ。左右バスケット。右側ステンレス工具箱。			
クレーン４段/ラジコン	ユニック	URG374 「G110446」	令和1年12月
【備考】4段ブーム。フックイン。吊り上げ荷重:2.93t。定格荷重指示装置付き。ワイドアウトリガー。ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ