日付 : R8. 06/11

車両チェックシート

管理番号 : 0638059

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年05月	2DG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH-101009

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,110,200km	410PS／302KW	A/T　プロシフト　１２速	エアー	長：9,320　mm　幅：2,290　mm 高：2,320　mm　門高：2,270 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	〇	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	シリンダヘッド参み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。サイドブレーキノブカバー腐食切れ。エンジンキー2本(メイン1本)、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本。
記録簿	有（R3/8～R7/12）

タイヤ残量

単位 : mm

	7	7	
	—	—	
7	8	6	8
4	0	3	5
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材 : アルミ　備考 : フロントタイヤ２本サイズ違いの為要交換（295/80R22.5）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	アルナ矢野	TPA8918-1 「B190248」	令和1年04月

【備考】断熱リヤ、サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前1ケ、後2ケ。左両開き式サイド扉。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SA-CNA	令和1年

【備考】外気温+28℃　-35℃設定　+24℃　→　-0.2℃ 確認(1h)。稼働時間9765h。スタンバイ付。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
			飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ