日付：R8. 06/11

車両チェックシート

管理番号：0638060

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年09月	TKG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0001217
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
176,179km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,310 mm　幅：2,010 mm 高：1,880 mm　門高：1,870 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ システムフロアー

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れあり。アイドリングストップ付。 エンジンキー3本、ボデーキー2本。
記録簿	有（H29/12～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10		
	—	—		
10	10	10	10	
—	—	—	—	
スペア	9	—		

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F177862」	平成29年06月

【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。LED庫内灯2ヶ。保冷カーテン。水抜き穴前方1対。送風機付（内寸高さ：1780mm）。ボデー右側面補修跡2ヶ所。

直結	東プレ	XV32L0C-M 「F177862」	平成29年06月

【備考】外気温22℃　－30℃設定　+22.5℃　→－9.5℃　1ｈ　確認。稼働時間7238h。

格納ゲート	新明和工業	RAK10-6484N 「S80503407」	平成29年

【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅1880mm、有効長1090mm、有効幅1810mm。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ