日付 : R8. 06/11

車両チェックシート

管理番号 : 0638061

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成27年12月	-TE36J5E3S	平トレーラー	国[01]067021

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,440 mm 幅：2,990 mm 高： mm 門高： mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス		
パワステ		
ハンドル		
燃料タンク		

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項　ナンバー取付部サビ・腐食左下欠け
記録簿　有（H28/12、H30/1～R7/12）

タイヤ残量

単位 : mm

4	4	4	4
10	10	10	10
2	2	1	1

スペア	0	—

タイヤサイズ

235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
スペア		235/70R17.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平トレーラー	東邦車輌	TE36J5E3S 「TE36J5E3S-G004」	平成27年07月

【備考】前側シート載せ、前側工具箱、スタンション穴19対強化フック9対、ロープフックサイド26対・リヤ3対、1段目長さ2750mm、2段目長さ9690mm、だんさ560mm、床板腐食・割れ有り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ