日付：R8. 06/12

車両チェックシート

管理番号：0638072

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年01月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131387

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
122,289km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,265 mm　幅：2,400 mm 高：2,225 mm　門高：2,330 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ 140W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ あり　エンジンキー２本（メインキー２本）　ボディキー１本

記録簿　有（R5/10～R6/12、R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

12	12		
—	—		
12	12	12	12
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：ミックス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J60」	令和5年
【備考】煽り２方開　セイコーラック１対　ラッシングレール２段　鳥居型引出しフック５対　LED庫内灯３本			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S221003113」	令和4年10月
【備考】庫内リモコン　全長1,550㎜（キャスターストッパー迄1,400㎜）×全幅2,445㎜（ステージ幅2,400㎜）　最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ