日付：R8. 06/16

車両チェックシート

管理番号：0638079

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年05月	2RG-FEB50	ドライバン	FEB50-601490

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
106,768km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：4,500　mm　幅：2,080　mm 高：2,160　mm　門高：2,090 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	
ミラー	◎	キャップ 左アンダーミラー欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ有。アイドリングストップ付。スマートキー２個　ドアキー２本　ボディキー４本。

記録簿　有（R5/8～R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7		
	—	—		
7	7	7	7	
—	—	—	—	
スペア	7	—		

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア	205/85R16	—	

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「22-6N2502」	令和5年

【備考】ラッシングレール２段。丸カンフック４対。ＬＥＤ庫内２個。９０度ストッパー。左スライド式サイド扉。観音扉左右扉割れ・曲がり有。庫内右前方凹み。左サイドドア傷・台枠削れ。

格納ゲート	パブコ	PRAK10-6494N 「S2303000059」	令和5年

【備考】全長1170㎜、全幅1980㎜、有効長965㎜、有効幅1910㎜。最大昇降能力1000kg。庫内リモコン付。左サイドカバー割れ。プラットホーム受けローラー曲がり。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ