日付：R8. 06/16

車両チェックシート

管理番号：0638080

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年02月	2KG-FK62F	ダンプ	FK62F-607312

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
103,421km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：3,400 mm　幅：2,060 mm 高：290 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	〇	クラッチブースターにじみ
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	メッキカバー割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ有り。アイドリングストップ付。右ドアパネル、フロントパネル凹み有り。エンジンキー2本（メインキー2本）。キーレスリモコン1個。燃料タンクキー2本。AdBlueタンクキー2本。
記録簿	有（R4/12、R6/2、R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	11	10	
	—	—	
9	7	6	9
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアー無し

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR4-0003S 「S21100200627」	令和3年

【備考】コボレーン電動式。作業灯2ヶ。リヤ右フェンダー曲り。リヤバンパー格納手動式。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ