日付：R8. 06/16

車両チェックシート

管理番号：0638081

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年09月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-554853

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
152,150km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：4,310 mm　幅：2,080 mm 高：2,250 mm　門高：2,200 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	車両制御システム ABSランプ左リヤスピードセンサー異常
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。フロントパネル塗装剥げ(フロントパネル修復跡あり)。左ピラー下部歪み。左フォグランプ割れ、水混入。フロントバンパー曲がりあり。 エンジンキー1本、キーレスリモコン１個、ボデーキー1本。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	7	6	
	—	—	
4	4	3	3
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「796N7092」	平成29年

【備考】ラッシングレール２段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左右サイドバンパー曲がり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ