日付：R8. 06/22

車両チェックシート

管理番号：0638084

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年12月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-621949

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
3,851km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：6,240 mm　幅：2,410 mm 高：2,400 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、ボデーキー2本、ドアロックリモコン1ケ
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「25-9C5053」	令和7年
【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯3ケ。引き出しフック5対。庫内キズ。左ウイング内張り及び床汚れ。			
格納ゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-6495D 「S2506002022」	令和7年06月
【備考】最大昇降質量:1000kg。全長1550mm。全幅2440mm。有効幅2310mm。キャスターストッパー迄1400mm。ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ