日付：R8. 06/22

車両チェックシート

管理番号：0638086

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年12月	2KG-FK65F	冷凍バン	FK65F-621885

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
373km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：6,190 mm　幅：2,270 mm 高：2,060 mm　門高：2,050 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ システムフロアー

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー2本。キーレスリモコン1ケ。ボデーキー2本。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F254842」	令和7年11月
【備考】断熱:リヤ、サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。			
直結/スタンバイ	東プレ	XV82LSCーT	令和7年11月
【備考】外気温+13℃　-30℃設定　+13℃ → -9℃ 確認(1h)。稼働時間1h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T108830N」	令和7年
【備考】PG寸法:全長1570mm、全幅2190mm、有効長1270mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ