日付 : R8. 06/22

車両チェックシート

管理番号 : 0638102

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和6年09月	2RG-CG5FA	アルミウィング	JNCMC10G5RU088944

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
121,411km	400PS／294KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,610　mm　幅：2,410　mm 高：2,640　mm　門高：2,570 mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き。メッキカバー付き。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス エアサスコントローラホルダー外れ
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)。ボデーキー2本。燃料タンクキー1本。アドブルーキー1本。キャブ指定色。左前車高灯割れ。
記録簿	有（R6/12～R8/3）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	5	
	6	6	
8	6	5	6
10	9	9	10
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : アルミ　備考 : 4軸目再生スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「23W-12140」	令和5年12月

【備考】ラッシングレール2段。左上段ラッシングレール前側曲がり。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。左右貫通工具箱。右側樹脂工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ