日付 : R8. 06/22

車両チェックシート

管理番号 : 0638103

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年05月	2DG-FW1AHC	冷凍ウィング	FW1AH-124636

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
177,330km	380PS／279KW	A/T　プロシフト　１２速	エアー	長：9,400　mm　幅：2,370　mm 高：2,510　mm　門高：2,440 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。 エンジンキー3本(メイン×2)、ボデーキー2本、キーレスリモコン１個。
記録簿	有（R7/2～R8/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	6	
	8	6	
4	4	1	4
3	3	3	3
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : アルミ　備考 : ノーマルタイヤ。リヤ8本再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3743 「B230721」	令和5年12月

【備考】断熱材:サイド30mmリヤ50mm。ラッシングレール２段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前後2対。庫内灯2列。リヤサイドバンパー左右コーナー割れ。右サイドバンパーコーナー凹み。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU85SC-CNC 「384400004BL」	令和5年

【備考】外気温26℃　-30℃設定　+23.1℃ → -3.1℃　1h 確認。エバ内寸高さ2140mm。
稼動時間14h。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ