日付：R8. 06/22

車両チェックシート

管理番号：0638104

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年04月	2RG-FBA20	ドライバン	FBA20-603770

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
2,751km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：3,100 mm　幅：1,770 mm 高：1,850 mm　門高：1,780 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L×1個

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ有り。アイドリングストップ付。スマートキー2個、燃料タンクキー2本、ボディキー4本。
記録簿	有（R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6		
	—	—		
6	6	6	6	
—	—	—	—	
スペア	7	—		

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「22-6N3290」	令和6年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。観音扉3枚。左サイド扉スライド式。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ