日付：R8. 06/23

車両チェックシート

管理番号：0638108

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年05月	2PG-FU75HZ	冷凍ウィング	FU75HZ-545017

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
453,431km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,280　mm 幅：2,290　mm 高：2,280　mm 門高：2,180mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き
ヘッドライト	〇	ＬＥＤ 左レンズ傷
ウィンカー	〇	左レンズ傷
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ カバー跡
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	スマートキー2ケ。ドアキー2本。燃料タンクキー2本。ボデーキー3本。サイドマーカー不灯箇所有り(LED)。
記録簿	有（R6/4～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	10	7	
	—	—	
4	7	6	5
5	5	4	4
スペア	11	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：サイズ違い。2.3軸目スタッドレス。2軸目再生タイヤ。F左右減り。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3625-1 「B230211」	令和5年05月

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2列、ジョロダーレール 4列、水抜き穴3箇所、結露防止シート、エアラインレール、フェリーフック2対、パレティナガイド、エアリブ、断熱材厚みサイド50mmリヤ75mm 、エバケース迄高さ2180mm、エバケース損傷箇所有り、庫内キズ汚れ、左右ステンレス工具箱

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CNA 「383100122BL」	令和5年

【備考】-35℃設定。1時間運転25.8℃→-2.8℃確認(外気温26度)。エンジン運転時間:2528時間。モータ運転時間:0時間。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ