日付：R8. 06/23

車両チェックシート

管理番号：0638110

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年05月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-107718

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
563,635km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,350 mm　幅：2,270 mm 高：2,300 mm　門高：2,240 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	〇	E/Gシステム
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ミラーヒーター装着、ミラーカバー傷有り

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	9	8	
	—	—	
4	4	5	3
8	9	4	13
スペア	0	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA9502 「B210274」	令和3年04月
【備考】ラッシングレール２段、庫内灯LED2列（一部不灯箇所有り）左サイド観音扉、ジョロダー レール4列、水抜き穴４箇所、結露防止シート、断熱厚みリヤ50 mm・サイド75 mm			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CN 「197900286BL」	令和3年
【備考】－35℃設定、アワーメーター9405h、外気温29℃時1h（24.4℃→－0.4℃）確認、エバケース迄高さ2100 mm			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ