日付 : R8. 06/23

車両チェックシート

管理番号 : 0638113

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年12月	2PG-CG5CA	アルミ平	JNCMB02G1JU037004

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
713,922km	390PS／287KW	M/T　7速	エアー	長：9,500 mm　幅：2,380 mm 高：580 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	△	ブレーキパッド異常摩耗
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材 一部鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター装着、鏡面調節機能

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	ハンドルカバー取付痕有り
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　エンジンキー1本、燃料タンクキー前2本・後ろ2本、アドブルータンクキー2本、ベバストクーラー・ヒーター付き

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	7	6	
	6	8	
9	8	6	7
6	3	5	6
スペア		8	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : アルミ　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「152386」	平成30年12月

【備考】左右貫通工具箱、アオリ7方開、ロープフック27対、今日フック6対、足掛け3対、右側ステンレス工具箱、床フック64箇所、スタンション穴13箇所、前立て工具箱4ケ、作業灯4ケ、前壁フック1箇所、幌シート置き、幌シート用組6本、床板一部鉄板張り、リヤ煽り高さ370 mm

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ