日付：R8. 06/23

車両チェックシート

管理番号：0638114

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年02月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-525584

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
478,375km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,595　mm　幅：2,405　mm 高：2,600　mm　門高：2,520　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	インタークーラーホース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル アナタコ：120W-RS デジタコ：TD Ⅱ-33※作動未確認

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	割れ 右ミラーハウジング割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	ステール 200L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	右フロントコーナーパネル取付部割れのためビス止め　キャブ内 傷･汚れ あり　エンジンキー１本　ボディキー１本
記録簿	有（H30/11～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	0	6	
	3	3	
0	3	0	0
0	0	0	0

スペア	2	0

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

スペア	245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：タイヤパターン：ミックス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-12001」	平成29年

【備考】煽り２方開　セイコーラック２対　回転式中柱　ラッシングレール２段　引出しフック９対　センターローラー　LED庫内灯６個　90度ストッパー１対

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ