日付：R8. 06/24

車両チェックシート

管理番号：0638115

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年08月	QPG-CD5ZA	アルミウィング	JNCMM60CXHU021942

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
966,941km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,620 mm　幅：2,380 mm 高：2,400 mm　門高：2,320 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー 左折時巻き込み防止用 カメラ付き
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、 汚れ 穴空き
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	熱線付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ ハンドルブヨブヨ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本、ドアキー1本、ボデーキー3本、燃料タンクキー前後2本ずつ、アドブルータンクキー2本、門口シーラー補修跡有り、サイドガードコーナー一部欠損、ベバストヒーター、ベバストクーラー（動作不良）

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	10	9	
	—	—	
5	6	5	5
10	8	4	4
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：アルミ　備考：リヤ・スペアタイヤ9本　スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ 「W8D0787」	平成29年

【備考】ラッシングレール２段、庫内灯4ケ、エアラインレール

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有







【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ