日付 : R8. 06/24

車両チェックシート

管理番号 : 0638116

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年08月	QKG-FS1EKDA	ダンプ	FS1EKD-14146

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
430,618km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：5,090 mm　幅：2,200 mm 高：550 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　エンジンキー3本(メイン2)。燃料タンクキー2本。コンソール小物入れ破損。Rバンパー車検不適合。Fガラス上縁コーキング補修。

記録簿　有（H30/8～R7/8）

タイヤ残量

単位 : mm

	13	12	
	—	—	
15	16	16	15
1	1	2	3
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—	

素材 : スチール　備考 : 2.3軸目再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-751 「17U028835Y」	平成29年02月

【備考】自重計(開閉バルブ折損)。電動コボレーン。前立てシート載せ。前立て作業灯2ケ(不灯)。前立て右内側スコップ掛け。右側工具箱。Rアオリ上面アングル溶接、左右煽り嵩上げ疑い、自重計技術基準適合証は期限切れ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ