日付：R8. 06/25

車両チェックシート

管理番号：0638123

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年05月	TKG-XZU620T	ダンプ	XZU620-0015024

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
43,477km	136PS／100KW	M/T　５速	バキューム	長：3,050 mm　幅：1,595 mm 高：370 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ あり　左右ドアパネル補修塗装跡
エンジンキー１本（メインキー１本）　燃料タンクキー１本

記録簿　有（R7/4～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	1	1		
	—	—		
1	1	1	1	
—	—	—	—	
スペア	3	—		

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：ノーマル

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DT2-11SY 「S90494920」	平成30年

【備考】３転ダンプ　床鉄板凹み

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ