日付 : R8. 06/23

車両チェックシート

管理番号 : 0638133

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年02月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-132179

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
236,009km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,280 mm　幅：2,400 mm 高：2,430 mm　門高：2,330 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。エンジンキー2本(メイン1本)、ボデーキー1本。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	5		
	—	—		
4	3	4	3	
—	—	—	—	
スペア	0	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W082J98」	令和5年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。右観音扉当たりゴム欠品。左ウイングコルゲートパネル凹み。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2212007278」	令和4年
【備考】PG寸法:全長1555mm、全幅2380mm、有効長1290mm、有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ