日付：R8. 06/23

車両チェックシート

管理番号：0638134

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年02月	TRG-NMR85AN	冷凍バン	NMR85-7043620

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
103,626km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：4,960　mm　幅：1,700　mm 高：2,100　mm　門高：1,960 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	キャップ 左ミラー

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー2本（内1本キーレス付き）

記録簿　有（R3/2、R7/1、R7/8、R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	2	3	
	—	—	
3	4	3	4
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	GAG 「E1G5836」	平成29年
【備考】※上物年式違い、ラッシングレール２段、庫内灯4ケ、左スライドドア、可動式間仕切り扉、270°ストッパー、断熱厚みりや50 mm・サイド50 mm			
直結/２エバ	菱重	TDJS35A- L2M 「725600079BL」	平成29年
【備考】※上物年式違い、－5℃設定、外気温17℃時1h（A室17.3℃・B室18. 4℃→A室－5.7℃・B室－4.7℃）確認、積算稼働時間596h、2エバ、エバ迄高さ1910 mm			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6484N 「S80504044」	平成29年05月
【備考】※上物年式違い、全長1170 mm、全幅1850 mm、有効幅1710 mm、ストッパー迄1010 mm、室内リモコン			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ